地震時における横変位拘束構造周辺部の損傷進展の解明と危機耐性を考慮

した設計手法の提案

梶田幸秀†

†博(工)、九州大学大学院准教授、工学研究院社会基盤部門(〒819-0395 福岡市西区元岡 744)

2016 年熊本地震で確認された橋軸直角方向用の横変位拘束構造及び橋台躯体の損傷形態に着目 し、実際に被災した扇の坂橋の変位拘束構造に対して静的載荷解析を行い、同一の設計荷重下に おいて、変位拘束構造の構造寸法や設置位置を変化させた場合の解析を実施し、変位拘束構造の 損傷の違いや、橋台躯体への影響などの考察を行い、変位制限構造の設計に関する考察を行った。

1.緒言

2016 年熊本地震では、最大震度 7 クラスの地震 が 2 度発生し、多くの構造物や交通インフラ施設に 被害が発生した。特に、4 月 16 日午前 1 時 25 分に 観測された本震では、マグニチュード 7.3 という非 常に大きな地震が発生している。今回の一連の地震 は、日奈久断層帯および布田川断層帯を起源とする 地震であり内陸直下型地震に該当する。マグニチュ ード 7.3 は 1995 年兵庫県南部地震と同じ規模で、 九州内陸部の地震としては、最大規模である。

また、内陸直下型地震において、マグニチュード 6.5 以上の地震の後にさらに大きな地震が発生し たケースは、日本で地震観測が開始された 1885 年 以降初めてであり、一連の地震活動において震度 7 が 2 回観測されたことも初めてである。

扇の坂橋は布田川断層に並行して走る県道 28 号 線の俵山バイパスに架設された橋梁であり、2016 年熊本地震で被害を受けた。この橋梁は俵山バイパ スに架設された他の橋梁に比べて被害状況は必ず しも大きくないが、桁端部主桁垂直補剛材の局部座 屈や変位制限構造のせん断破壊など細部構造の損 傷が確認されている。のせん断破壊など細部構造の 損傷が確認されている。

扇の坂橋は橋長 128m(支間長 38.9m+48.8m+38.9m) 曲線半径 250m からなる鋼 3 径間連続曲線桁橋であ る。橋台は斜面上に構築され、縦断勾配は起点(熊 本側)から終点(高森側)にかけて縦断勾配 6%で 昇る。横断勾配は曲線中心方向に 5%の片勾配を有 している。

扇の坂橋の横変位拘束構造の被害状況について、 写真-2にまとめる。上部構造全体が曲線外側方向



写真-1 扇の坂橋の全体イメージ



写真-2 A1 橋台曲線外側の変位拘束構造の損傷

状況

へ 25cm 程度移動し、残留変位として残っている。 扇の坂橋 A1 橋台では、変位制限構造は2個設置さ れているが、写真-2のように曲線外側の変位制限 構造のみせん断破壊が生じており、曲線側 に設置してある変位制限構造には損傷は生じてい なかった。

また、支承部は変形し、支承部の橋軸直角方向に 設置されたサイドブロックは両側とも損傷が確認 され、特に曲線外側のサイドブロックは橋台への取 り付け用のボルトが破断していることが確認され ている。





本研究では、扇の坂橋の損傷の中でも変位制限構 造のせん断破壊した事例に着目して、数値モデルを 作成し、FEM 解析ソフト FINAL を用いて橋台躯体を 含めた横変位拘束構造の損傷の進展について 考

表-1 材料物性值

(i) コンクリート

設計基準強度	$24 \text{N} / \text{m} \text{m}^2$
弾性係数	2. $3 \times 10^4 N/mm^2$

(ii) 鉄筋

使用鉄筋	SD345
弾性係数	2.1 x 10^5 N/mm ²
降伏応力度	$300\mathrm{N/mm^2}$

察を行い、また横変位拘束構造寸法の違いや設置位 置の違いより破壊状況はどのようになるか比較す ることを目的とした。



2. 历午7月1943天

2.1 解析モデル

図-1に示すように扇の坂橋のA1橋台躯体およ び横変位拘束構造に対して三つのケースで解析を 行った。変位制限構造の構造寸法や設置位置を変 化させた場合の解析を実施し、変位制限構造の損 傷の違いや、橋台躯体への影響などの考察を行う ために、橋台の構造は同様とし、変位制限構造の 寸法については、設置断面が 700mm*450mm高 さは570mmとした実橋モデルと支承を除いた橋 台天端のスペース(図-2参考)を考え、横変位 拘束構造の底面積が最大とした断面が 900mm *650mm、高さは同様としたモデル-1、また変位 制限構造を端に寄せたモデル-2を用意した。主鉄 筋の背筋図を図-3に示す。解析モデルではウイ ングとパラペット、フーチングを取り除いて解析 モデルを作成した。これは橋軸直角方向に対して 変位制限構造に外力が作用した場合、パラペット やウイング及びフーチングには、ほとんどひずみ は発生しておらず、損傷がないことは確認してお り、橋台全体をモデル化した場合とほぼ同じ結果 になることは事前解析で確認したためである。 扇 の坂橋 A1 橋台の特徴として、橋軸直角方向に傾斜 (4.2%) ある。また、奥行き方向(橋軸方向)に対 しても傾斜(2.0%)ある。

2.2 材料物性值

変位制限構造に用いた鉄筋およびコンクリート の物性値を表-1に示す。変位制限構造の鉄筋径は 主鉄筋が D29 を計 10本、帯鉄筋が D14 配筋してい る。

図-5 横変位拘束構造の荷重と変位関係図

変位 (mm)

2.3 材料構成則

材料構成則について、コンクリートの圧縮特性に ついては、修正 Ahmad モデルを用いた。続いてコン クリートの引張特性については、出雲らによるテン ションスティフニング特性を考慮したモデルを用 いた。鉄筋は、トラス要素を用いてモデル化を行っ た。この際、コンクリートと鉄筋は完全付着である と仮定し、Von Mises の降伏条件式を満たすバイリ ニア型モデルとし、降伏後の剛性は初期剛性の 0.01 倍とした。

2.4 載荷方法

載荷方法について、載荷位置を図-4に示す。荷 重載荷位置は橋台の橋軸直角方向に対して、図-4 の赤色の要素中の各節点に強制変位を与えた。赤色 の要素は、上部構造に設置してあるブラケットの緩 衝材が変位制限構造と接触する箇所である。1step あたり0.05mmずつ15mmまで漸増的に載荷を行っ た。

2.5 設計地震力について

扇の坂橋の変位制限構造については、H8 年道路 橋示方書により設計されている。設計地震力につい てもH8 年道路橋示方書の式(2)により算出した。

$$H_s = 3k_h R_d \tag{1}$$

ここで、**H**_sは変位制限構造に用いる設計地震力、**k**_h はレベル 1 地震動に相当する設計水平震度で本研 究では 0.25 とした(Ⅱ種地盤の最大値とする)。R_d



(a) 実橋モデル(モデル0)

(b) モデル-1 図-6 設計地震力時における損傷図 (c) モデル-2

Crack



(a) 実橋モデル(モデル0 (533kN時))

(b) モデル-1 (751kN時)

図-7 橋台躯体にひび割れが発生した時の損傷図



(a) 実橋モデル(モデル0 (1411kN時)

図-8 主鉄筋降伏した時の損傷図

(b) モデル-1 (1866kN時)

(c) モデル-2 (553kN時)

は A1 橋台に作用する上部構造の死荷重反力である。 扇の坂橋の上部構造の重量は 4819kN であり、A1 橋 台に作用する死荷重反力は 647kN である、そのた め、設計地震力は 485kN となる。

3. 静的載荷解析結果

3.1 各モデルの荷重と変位の関係と損傷図

図-5 に荷重と変位制限構造頂部の水平方向変位

の関係を示す。図中の丸印は橋台躯体にひび割れが 最初に発生した点,三角印は、変位制限構造の主鉄 筋が降伏した点、四角印は変位制限構造のコンクリ ートが圧縮側で最大強度に達し、圧壊したコンクリ ートが発生した点である。まず、荷重と変位の全体 的な傾向として、設置面積を大きくしたモデル1で は、当然ではあるが、実橋モデルに対して耐力が増 しており、主鉄筋降伏時の荷重は約 1.3 倍



(a) 扇の坂橋 A1 橋台曲線外側

実橋モデルの解析結果

図-9 荷重 530 k N 時横変位拘束構造実橋モデルの損傷図

(1866kN/1411kN)になっている。一方、設置面積 は同じで、設置位置を変えたモデル2と実橋モデル を比較すると、変位制限構造を端部に寄せたモデル 2の方が大きく耐力が低下している。これは、橋台 躯体にひび割れが発生するのが他のモデルに比べ て非常に早く、荷重載荷の初期の段階から、変位制 限構造が大きく水平方向に移動しているためと考 えられる。

続いて、図-6 に設計荷重時(485kN時)の橋台躯 体および変位制限構造の損傷図を示す。 損傷図中 のひび割れは、ひび割れの長さや幅を示すものでは なく、単純にひび割れの方向を示すものである。実 橋モデルおよび設置面積を大きくしたモデル-1 で は、橋台躯体にひび割れは見られず、変位制限構造 には荷重載荷側の基部付近に曲げに起因すると想 定されるひび割れが発生していることが分かる。一 方、設置位置を端部に寄せたモデル2では、橋台の 隅角部に多数のひび割れが見られ、また、変位制限 構造にも多数のひび割れが確認されており、荷重に 抵抗できていないことが確認される。

図-7 に橋台躯体にひび割れが発生したときの損 傷図を示す。橋台躯体にひび割れが発生する荷重は、 実橋モデルで 533kN、モデル-1 で 751kN、モデル-2 で 265kN であり、実橋モデル、モデル-1 では,設 計地震力(485kN)以降で、橋台躯体にひび割れが 発生するのに対し、モデル-2 では設計地震力の約 55%の荷重で橋台躯体にひび割れが発生しているこ とが分かる。

続いて、図-8 に主鉄筋降伏時の損傷図を示す。 横変位拘束構造の鉄筋が降伏する荷重は、実橋モデ ルで1411kN、モデル-1 では1866kN、モデル-2 で 533 k N であり。どちらのモデルでも橋台躯体にひ び割れが発生する前に主鉄筋降伏したことをかく にんしました。これより、主鉄筋降伏時には多数の ひび割れが変位制限構造及び橋台躯体に発生して いる。

3.2 実際の被害状況と解析結果の比較

扇の坂橋の実際の被害状況と解析結果の比較を 行った。比較の方法は、扇の坂橋の変位制限構造に 作用した実際の荷重の大きさを推定し、その荷重時 の解析結果と実被害状況との比較を行った。そのた めに、まず、扇の坂橋の位制限構造に作用した荷重 の大きさについて、写真-2 に示した。写真上の支 承変形量と実際の支承の大きさの比から、実際の支 承の変形量を算出し(284mm)、ブラケットと変位制 限構造の遊間量(250mm)の差 284-250=34mm をブラ ケットに設置されている緩衝材のゴムの変形量と した。ここで、コンクリートの変形量はゴムの変形 量に対して微小であると考え、今回コンクリートは 剛体とみなしている、続いて、ゴムの圧縮変形量と 荷重は線形関係にあると仮定し、緩衝材のゴムの剛 性を 6.2N/mm2 として、ゴムの圧縮変形量 (34mm) よりゴムに発生している圧縮荷重、すなわち、ゴム を介して変位制限構造に作用する推定荷重は式-4、より算出すると約 530kN ととなる。 表-2に 衝突材ゴムの物性値を示した。 扇の坂橋の変位制 限構造については、H8 年道路橋示方書により設計 されている。設計地震力についても H8 年道路橋示 方書の式(2)により算出した。設計地震力 485kN と 比較すると、45kN大きい。また、解析結果における

表-2 衝突材ゴム物性値

断面積	125000 mm^2
厚さ	50 mm
ヤング率	6.2 N/mm ²

変位制限構造の主鉄筋降伏時の荷重よりも小さい。 このことから、2016 年熊本地震において,扇の坂 橋については、設計地震力よりも大きいな荷重が変 位制限構造に作用したのではないかと考えられる。 また、荷重 530kN時の解析結果を図-9に示す。解 析結果と実際の被害状況を比較すると、変位制限構 造に生じたひび割れの方向は一致していることが わかる。なお、図-9(a)に示した通り、地震終了 後の被災写真からの荷重の推定値で有り、地震中に 実際に変位制限構造に作用した力はもう少し大き いと考えている。

$$K_v = E * (a * b)/h \tag{2}$$

ここで、K_vは変位拘束構造にかけた推定力(kN)、 E は衝突材ゴムのヤング率、a,b は衝突材ゴムの断 面積、h は衝突材ゴムの高さである。

4.まとめ

本研究では、扇の坂橋に設置された変位制限構造 の被害状況のシミュレーションと変位制限構造の 大きさ、設置位置を変えた解析を実施した。解析結 果より得られた結論をまとめると以下の通りであ る。

1) 実橋モデルでは、設計地震力時においても橋台 躯体にひび割れは発生せず、また主鉄筋降伏時の荷 重は設計地震力に比べて約 2.9 倍あることがわか った。ただし、主鉄筋降伏時においては、変位制限 構造、橋台躯体ともにかなりのひび割れが発生して いることが分かった。

2) 設置面積を大きくしたモデルは、 耐力は設置 面積を大きくした分大きくなるが、破壊の進行状況 などは実橋モデルとほぼ同じになることが分かっ た。

3) 設置位置を端部に寄せた場合、荷重載荷方向と 反対側には橋台躯体のコンクリートが存在しない 影響が現れ、早い段階で橋台躯体にひび割れが発生 し、耐力も小さくなることがわかった。

4) 実橋モデルにおいて、被災写真より想定される 荷重の大きさから判断すると、橋台躯体にはひび割 れは発生せず、変位制限構造に斜め方向のひび割れ が発生している状況が解析でも再現できた。

謝辞

本研究は,一般社団法人九州建設技術管理協会に よる平成 30 年度「建設技術研究助成」による助成 金交付により遂行したものである。ここに,謝意を 表します。また,扇の坂橋のモデル作成に際し,熊 本県ならびに関係部署の方々から設計図面などの 提供を受けました。ここに記し謝意を表します。

参考文献

1)株式会社大林組: コンクリート系構造の三次元非 線形解析技術 FINAL

https://www.obayashi.co.jp/service_and_techno logy/related/tech_d061(参照 2018 年 10 月 1 日)

2) 日東化工株式会社:ゴム基礎物性 http://www.nittokk.co.jp/products/rubbersheet /bussei.html (参照 2018 年 10 月 1 日)

3)(社)日本道路協会:道路橋示方書・同解説 V 耐 震設計編, p. 373, 2012

4)日本橋梁建設協会:熊本地震橋梁被害調査報告書(2016年10月)